



גן ציבורי מס' 31 – רח' הבעל שם טוב - דימונה"

תעודה מס' 761

פרטי המזמין:

שם המזמין: עיריית דימונה – אגף הנדסה

מענו: מרכז מסחרי דימונה

ונבדקה בתאריך: 10.06.24

בדיקה של:

3 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה המותקנים בגן ילדים בפארק שעשועים.
 הבדיקה בוצעה לפי דרישת המזמין
 תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 14987 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:
 חלק 1 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"
 חלק 2 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"
 חלק 6 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים
 ולמתקן נענוע".
 חלק 7 – "מתקני משחקים – מדריך להתקנה לפיקוח לתחזוקה ולתפעול"

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שבדקו.

סיכום:

1. המתקנים מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498

הערות:

1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים. ילדים עד גל 3 חייבים בהשגחת מבוגר.
2. כיסוי השטח באתר מתבצע באמצעות – דשא סינטטי
3. על מתקני המשחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים.



BAR Engineering & Safety Ltd.

בר הנדסה ובטיחות בע"מ
 אישורי מהנדס, מתקני משחקים,
 ועבודות הנדסה, ת"י 1498

המשך תעודה מס' 761

תיאור המתקנים : גן ציבהורי מס' 31

מתקן מס' 1 – מתקן נדנדה

על חצובת מתכת המעוגנת לקרקע מותקנים 2 מושבים שטוחים עם ציפוי גומי. המושבים תלויים על שרשראות תילוי ומחוברים לקורה האופקית העליונה ע"י מערכת מיסוב.

מתקן מס' 2 - מתקן נענוע – קפיץ ספיראלי.

על קפיץ ספיראלי אנכי המעוגן לקרקע מותקן בעזרת ברגי דפינה מתקן נענוע דמות מכונית. בחלק הקדמי של הדמות קיימים מאחזי יד מפלסטיק ושלבי דריכה ממתכת. הדמות עשויה מפלסטיק

מתקן מס' 3 – מתקן נדנדה

על חצובת מתכת המעוגנת לקרקע מותקנים מושב שטוח ומושב פעוטות עם ציפוי גומי. המושבים תלויים על שרשראות תילוי ומחוברים לקורה האופקית העליונה ע"י מערכת מיסוב.

בברכה,

בר הנדסה ובטיחות בע"מ
 ח.פ. 515359560