



גן ציבורי מס' 19 – "רח' גמלא שכ' ממשית- דימונה"

תעודה מס' 752

פרטי המזמין:

שם המזמין: עיריית דימונה – אגף הנדסה
 מענו: מרכז מסחרי דימונה
 ונבדקה בתאריך: 10.06.24

בדיקה של:

4 מתקני משחקים לילדים מתוצרת שעשועים וספורט בע"מ, המותקנים בגן ציבורי מס' 19 ברח' גמלא שכ' ממשית – דימונה.

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 14987 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:
 חלק 1 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"
 חלק 2 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"
 חלק 6 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקן נענוע".
 חלק 7 – "מתקני משחקים – מדריך להתקנה לפיקוח לתחזוקה ולתפעול"

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו

סיכום:

1. המתקנים **מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498
 2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
 הערות:
 1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים. ילדים עד גיל 3 חייבים בהשגחת מבוגר.
 2. כיסוי השטח באתר מתבצע באמצעות: **גומי מלאכותי**
 3. על מתקני המשחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים.



המשך תעודה מס' 752

תיאור המתקנים: גן ציבורי מס' 19

מתקן משולב מס' 1 – המתקן עשוי מתכת

המתקן מכיל 2 מגדלי טיפוס המעוגנים לקרקע על משטחי הליכה בגובה.
 מגדל מס' 1 – 164 ס"מ מפני הקרקע.
 מגדל מס' 2 – 164 ס"מ מפני הקרקע

אל המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

מגדל מס' 1

1. קיר טיפוס חבלים שתי וערב
2. מגלשה לוליאנית מפברגלס עם מנהרת זחילה בכניסה.
3. משחק איקס עיגול
4. בועת הצצה שקופה מפלסטיק.

מגדל מס' 2

1. סולם טיפוס בורגי ממתכת.
2. בועת הצצה שקופה מפלסטיק.
3. סולם שלבים אנכי ממתכת
4. מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק.
5. חצובה למעבר ידיים עם 9 טבעות מתכת

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2 – מנהרת זחילה אופקית מפותלת מפלסטיק.

בחלקם העליון של מגדלי הטיפוס מס 1-2 מותקנים גגונים.
 משטחי ההליכה מותקנים על 6 רגליים.

מתקן מס' 2 – עלה ורד קפיצים

על שני קפיצים ספיראליים אנכיים ובמרכזם תמך מרכזי (שלושתם מעוגנים לקרקע) מותקנת נדנדה עלה ורד הבנויה מקורה מפלסטיק אופקית המותקנת על חלקם העליון של הקפיצים. בקצות הקורה מותקנים 4 מושבים 2 בכל צד מפלסטיק עם דמות כלב ים וליד כל מושב מאחז יד עגולים מפלסטיק בצורת טבעת עשוי צינור מכופף.

מתקן מס' 3 – מתקן נענוע קפיץ כפול

המתקן בנוי משני קפיצים ספיראליים אנכיים המעוגנים לקרקע ועליהם שתי קורות עץ אופקיות המצולבות בניהן ואשר על הקורה העליונה קיימת דמות של חתול מדיקט כשב"אוזניו" מאחזי יד מחומר פלסטי (אחד בכל צד) מתחת לקורת הנענוע נעוצים בקרקע צמיגים לספיגת מכת ההלם של הקורה בקרקע.



BAR Engineering & Safety Ltd.

בר הנדסה ובטיחות בע"מ
אישורי מהנדס, מתקני משחקים,
ועבודות הנדסה, ת"י 1498

המשר תעודת בדיקה מס' 752

גן ציבורי מס' 19 – רחוב גמלא שכ' ממשית

מתקן מס' 4 – קרוסלה עגולה

על ציר מרכזי אנכי המעוגן לקרקע מותקנת קרוסלה עגולה ממתכת באמצעות מערכת מיסוב המותקנת על הציר הנ"ל, במרכז הקרוסלה (עד הרצפה) מותקן מוט קבוע ועליו מותקן הגה המשמש לסיבוב המתקן. בהיקף הקרוסלה מותקנים מושבים מפח מחורר.

בכבוד רב,

בר הנדסה ובטיחות בע"מ
ח.פ. 515359560