



גן ציבורי מס' 35 – רחוב גמלא מול בית 68 דכ' ממשית – דימונה

תעודה מס' 764

פרטי המזמין:

שם המזמין: עיריית דימונה – אגף הנדסה

מענו: מרכז מסחרי דימונה

ונבדקה בתאריך: 11.06.24

בדיקה של:

2 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה המותקנים בגן ילדים בפארק שעשועים.
 הבדיקה בוצעה לפי דרישת המזמין
 תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 14987 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:
 חלק 1 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"
 חלק 2 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"
 חלק 6 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים
 ולמתקן נענוע".
 חלק 7 – "מתקני משחקים – מדריך להתקנה לפיקוח לתחזוקה ולתפעול"

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שבדקו.

סיכום:

1. המתקנים **מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498
 המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.

הערות:

1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים. ילדים עד גל 3 חייבים בהשגחת מבוגר.
2. כיסוי השטח באתר מתבצע באמצעות – מתקן מס' 1 באמצעות **חול** ומתקן מס' 2 באמצעות **דשא סינטטי**
3. על מתקני המשחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים.



המשך תעודה מס' 764

תיאור המתקנים

מתקן משולב מס' 1 – המתקן עשוי ממתכת

המתקן מכיל מגדל טיפוס המעוגן לקרקע עם שטחי הליכה בגובה:

מגדל מס' 1 – 85 ס"מ מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים –

מגדל מס' 1

1. סולם שלבים משופע ממתכת.
2. מתקן טיפוס בורגי ממתכת.
3. סולם שלבים רחב ממתכת.
4. מגלשה ישרה מפברגלס (צהובה).

בחלקו העליון של המגדל הטיפוס מותקן גגון מפח מחורר.

משטחי ההליכה מותקנים על עמוד מרכזי ממתכת.

מתקן מס' 2 – מתקן רב נדנדות

על מסגרת אופקית מצינורות מתכת בצורת משושה (המסגרת מותקנת על רגלי מתכת אנכיים המעוגנים לקרקע) מותקנות 5 מושבים שטוחים מגומי ומעץ. הנדנדות מורכבות באמצעות שרשראות ומערכות מיסוב אל מסגרת המשושה.

ב ב ר כ ה ,

בר הנדסה ובטיחות בע"מ
 ח.פ. 515359560