



גן ציבורי מס' 57 בבא סאלי מול בית 28 " - דימונה"

תעודה מס' 786

פרטי ההזמנה:

| |
|---|
| <p>שם המזמין: עיריית דימונה – אגף הנדסה</p> <p>מענו: מרכז מסחרי דימונה</p> <p>ונבדקה בתאריך: 11.06.24</p> <p>בדיקה של:</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>1 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה המותקנים בגן ציבורי מס' 57 בבא סאלי מול בית 28 דימונה</p> <p>מהות הבדיקה:</p> |
|---|

| |
|--|
| <p>לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 14987 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:</p> <p>חלק 1 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"</p> <p>חלק 2 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"</p> <p>חלק 6 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקן נענוע".</p> <p>חלק 7 – "מתקני משחקים – מדריך להתקנה לפיקוח לתחזוקה ולתפעול"</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו</p> |
|--|

סיכום:

| |
|--|
| <p>1. המתקנים מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498</p> <p>2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.</p> <p>הערות:</p> <p>1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים. ילדים עד גל 3 חייבים בהשגחת מבוגר.</p> <p>2. כיסוי השטח באתר מתבצע באמצעות: גומי</p> <p>3. על מתקני המשחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים.</p> |
|--|



המשך תעודה מס' 786

תיאור מתקנים :

גן ציבורי מס' 57 בבא סאלי מול בית 28 " - דימונה"

מתקן מס' 1 – מתקן משולב

המתקן מכיל מגדל טיפוס המעוגן לקרקע עם משטחי הליכה בגובה

מגדל מס' 1 – 90 ס"מ מפני הקרקע.

אל המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

מגדל מס' 1 –

1. מגלשה ישרה מפלסטיק בצבע כחול.
2. עמוד גלישה בורגי ממתכת.
3. קיר טיפוס אינדיאני ממתכת + שרשרת טיפוס.
4. מנהרת זחילה מפח מחורר שבקצה שלה סולם שלבין

בחלקו העליון של המגדל הטיפוס מותקן גג פירמידי משופע ממתכת.

משטחי ההליכה מותקנים על 4 מודים "3 ממתכת.

בברכה ,

בר הנדסה ובטיחות בע"מ
 ח.פ. 515359560