



גן מס' 47 – היכל התרבות (פארק אשכול הקטן – דימונה)

תעודה מס' 732

פרטי ההזמנה

שם המזמין: עיריית דימונה – אגף הנדסה
 מענו: דימונה
 ונבדקה בתאריך: 9.6.24

בדיקה של

2 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה המותקנים בגן ציבורי היכל התרבות (פארק אשכול הקטן) דימונה.

מהות הבדיקה

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:
 חלק 1 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"
 חלק 6 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקן נענוע".
 חלק 7 – "מתקני משחקים – מדריך להתקנה לפיקוח לתחזוקה ולתפעול"

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרטים שנבדקו

סיכום

המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים שלפיהם נבדקו הערות:
 1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים מעל גיל 4 שנים.
 2. כיסוי השטח באתר בוצע באמצעות – חול.



המשך תעודת בדיקה מס' 732

תיאור המתקנים

מתקן מספר 1 – מתקן משולב ממתכת דגם ברק של חב' פיברן.

המתקן מכיל 2 מגדלים

מגדל מס' 1 – בגובה 100 ס"מ מהקרקע.

מגדל מס' 2 – בגובה 100 ס"מ מהקרקע.

המגדלים מחוברים בניהם באמצעות מנורת זחילה ישרה מפח מחורר.

אל המגדל מס' 1 מחוברים הרכיבים הבאים:

- סולם שלבים ישק ממתכת
- עמוד גלישה ספיראלי.
- מגלשה ישרה אדומה מפלסטיק

אל מגדל מס' 2 מחוברים הרכיבים הבאים:

- קיר טיפוס אינדיאני מפח מחורר עם שרשרת לטיפוס.
- סולם שלבים משופע ממתכת.
- מגלשה ישרה כחולה מפלסטיק.

הערה: גגונים 1 ו-2 הינם מפלסטיק קשיח ובצורת פירמידה עם בסיס מרובע.

מתקן מס' 2 – עלה ורד ל-4 תוצרת פיברן

ע"ג חצובה בצורת האות ח המעוגנת לקרקע על מערכת מיסבים נמצאת קורת מתכת מרובעת במצב אופקי לאדמה.

בקצות הקורה מותקנים מושבים עגולים מפח מחורר (2 מושבים בכל צד) .
 מאחזי היד הינם עגולים וממתכת.

בקצות קורת הנדנדה נעוצים בקרקע צמיגים (1 בכל צד) לבלימת מכת הנדנדה בקרקע.

בכבוד רב ,

בר הנדסה ובטיחות בע"מ
 ח.פ. 515359560