



## גן ציבורי מס' 46 – נאות הללי ב' – דימונה

### תעודה מס' 776

#### פרטי המזמין:

שם המזמין: עיריית דימונה – אגף הנדסה

מענו: מרכז מסחרי דימונה

ונבדקה בתאריך: 11.06.24

#### בדיקה של:

1 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה המותקנים בגן ילדים בפארק שעשועים.  
 הבדיקה בוצעה לפי דרישת המזמין  
 תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.

#### מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 14987 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:  
 חלק 1 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"  
 חלק 2 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"  
 חלק 6 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקן נענוע."  
 חלק 7 – "מתקני משחקים – מדריך להתקנה לפיקוח לתחזוקה ולתפעול"

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שבדקו.

#### סיכום:

1. המתקנים מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498  
 המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.  
 הערות:

1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים. ילדים עד גל 3 חייבים בהשגחת מבוגר.  
 2. כיסוי השטח באתר מתבצע באמצעות - גומי  
 3. על מתקני המשחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים.



## המשך תעודה מס' 776

### תיאור המתקנים: גן ציבהורי מס' 46

#### מתקן משולב מס' 1 – המתקן עשוי מתכת

המתקן מכיל 2 מגדלי טיפוס במעוגנים לקרקע עם משטחי הליכה בגובה:

מגדל מס' 1 – 91 ס"מ מפני הקרקע.

מגדל מס' 2 – 94 ס"מ מפני הקרקע.

#### אל המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

##### מגדל מס' 1

1. קיר טיפוס אינדיאני עם כבל.
2. 2. מתקן טיפוס בורגי ממתכת.

##### מגדל מס' 2

1. סולם שלבים משופע ממתכת.
2. מגלשה ישרה מפברגלס (אדומה).

#### בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

בין מגדל 1 למגדל 2 – מנהרת זחילה עגולה מפח מחורר.

בחלקו העליון של מגדל הטיפוס מס' 2 גגון מפח מחורר.

משטחי ההליכה מותקנים על 3 רגליים אנכיות ממתכת המעוגנות לקרקע.

ב ב ר כ ה ,

בר הנדסה ובטיחות בע"מ  
 ח.פ. 515359560