



### תעודת בדיקה מס' 738

#### פרטי הזמנה

שם המזמין : גן ציבורי מס' 30 ב'  
 מענו : הרב עובדיה יוסף דימונה  
 הדוגמא הנבחרת על ידי בא כח המזמין.  
 ונבדקה בתאריך : 9.6.24

#### בדיקה של

8 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה המותקנים בגן ילדים בכתובת  
 הרב עובדיה יוסף דימונה  
 הבדיקה בוצעה לפי דרישת המזמין.  
 תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.

#### מהות הבדיקה

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים  
 המפורטים להלן:  
 חלק 1- "מתקני משחקים : דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה".  
 חלק 6- "מתקני משחקים : דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות  
 מאזניים ולמתקן נענוע".  
 חלק 7- "מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח לתחזוקה ולתפעול".  
 חלק 8- "מתקני משחקים : אתר המשחקים".

תעודה זו מכילה 7 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו
--	--

#### א. סיכום

1. המתקנים מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498. התעודה תקפה אך ורק בצירוף בדיקת הולם שהינו בתוקף.
2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו. שים לב התעודה תקינה בתנאי שיש בדיקת הולם תקינה ותקפה .

#### הערות:

1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים. ילדים עד גיל 3 חייבים בהשגחת מבוגר.
2. כיסוי השטח באתר מתבצע באמצעות : **דשא סינטטי**
3. על מתקני המשחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים.



### בהמשך תעודת בדיקה מס' 738

תיאור המתקנים: גן ציבורי 30 ב' הרב עובדיה יוסף דימונה .

מתקן מס' 1 : מתקן משולב : (יצרן המתקן : אלו את ניצן)

מתקן משולב ממתכת בעל 2 מגדלים

ע"ג 4 עמודי מתכת המעוגנים לקרקע.

אל מגדל מס' 1 מחוברים הרכיבים הבאים:

סולם כבלים, עמוד מתכת גלישה, רשת כבלים (גובה המפלס הינו 147 ס"מ)

אל מגדל מס' 2 מחוברים הרכיבים הבאים:

קיר טיפוס פלסטיק + קיים גגון (גובה המפלס הינו 200 ס"מ)






## בהמשך תעודת בדיקה מס' 738

תיאור המתקנים: גן ציבורי 30 ב' הרב עובדיה יוסף דימונה .

### מתקן מס' 2 : מתקן משולב בעל 2 מגדלים

- : אל מגדל מס' 1 מחוברים הרכיבים הבאים :  
עמוד מתכת טיפוס , פנל משחק  
לא קיים גגון
- : אל מגדל מס' 2 מחוברים הרכיבים הבאים :  
מגלשת צינור פלסטיק מפותלת  
פנל משחק  
קיר טיפוס פלסטיק .  
קיים גגון





**בהמשך תעודת בדיקה מס' 738**

**תיאור המתקנים:** גן ציבורי 30 ב' הרב עובדיה יוסף דימונה .

**מתקן מס' 3 - חצובת נדנדה עם 2 מושבים שטוחים (שם היצרן אלו את ניצן)**



**מתקן מס' 4 - חצובת נדנדה עם 2 מושב קן לציפור**





BAR Engineering & Safety Ltd.

**בר הנדסה ובטיחות בע"מ**  
אישורי מהנדס, מתקני משחקים,  
ועבודות הנדסה, ת"י 1498


**בהמשך תעודת בדיקה מס' 738**

**תיאור המתקנים:** גן ציבורי 30 ב' הרב עובדיה יוסף דימונה .

**מתקן מס' 5 - חצובת נדנדה עם 2 מושבים שטוחים**



**מתקן מס' 6 - חצובת נדנדה / מתקן דמוי בקבוק**



נייד 052-6085077 כתובת : הרימון 321 עין הבשור

מייל [bareng4u@gmail.com](mailto:bareng4u@gmail.com)

עמוד 5 מתוך 7



**בהמשך תעודת בדיקה מס' 738**

**תיאור המתקנים:** גן ציבורי 30 ב' הרב עובדיה יוסף דימונה .

**מתקן מס' 7 - מתקן אופניים**





BAR Engineering & Safety Ltd.

בר הנדסה ובטיחות בע"מ  
אישורי מהנדס, מתקני משחקים,  
ועבודות הנדסה, ת"י 1498

**בהמשך תעודת בדיקה מס' 738**

**תיאור המתקנים:** גן ציבורי 30 ב' הרב עובדיה יוסף דימונה .

**מתקן מס' 8 - מתקן אופניים**

שם היצרן (אלו את ניצן)



מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

בכבוד רב,

בר הנדסה ובטיחות בע"מ  
ח.פ. 515359560

נייד 052-6085077 כתובת : הרימון 321 עין הבשור

מייל [bareng4u@gmail.com](mailto:bareng4u@gmail.com)

עמוד 7 מתוך 7