



תעודת בדיקה מס' 965

פרטי הזמנה

שם המזמין : **גן ציבורי מס' 26**
 מענו : **רחוב הגפן 1 דימונה**
 הדוגמא הנבחרת על ידי בא כח המזמין.
 ונבדקה בתאריך : 9.6.24

בדיקה של

10 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה המותקנים בגן ילדים בכתובת
 רחוב הגפן 1 דימונה
 הבדיקה בוצעה לפי דרישת המזמין.
 תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.

מהות הבדיקה

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים
 המפורטים להלן:
 חלק 1- "מתקני משחקים : דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה".
 חלק 6- "מתקני משחקים : דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות
 מאזניים ולמתקן נענוע".
 חלק 7- "מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח לתחזוקה ולתפעול".
 חלק 8- "מתקני משחקים : אתר המשחקים".

תעודה זו מכילה 8 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו
--	--

א. סיכום

1. המתקנים מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498. התעודה תקפה אך ורק בצירוף בדיקת הולם שהינו בתוקף.
2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו. שים לב התעודה תקינה בתנאי שיש בדיקת הולם תקינה ותקפה .

הערות:

1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים. ילדים עד גיל 3 חייבים בהשגחת מבוגר.
2. כיסוי השטח באתר מתבצע באמצעות : **דשא סינטטי**
3. על מתקני המשחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים.



בהמשך תעודת בדיקה מס' 965

תיאור המתקנים: גן ציבורי 26 רחוב הגפן 1 דימונה

מתקן מס' 1 : מתקן משולב : יצרן המתקן : שעשועים וספורט
 מתקן משולב ממתכת בעל 4 מגדלים
 ע"ג 4 עמודי מתכת המעוגנים לקרקע.

אל מגדל מס' 1 מחוברים הרכיבים הבאים :

גרם מדרגות + מגלשה פלסטיק ישרה וכפולה + פנל משחק (לא קיים גגון)
 בין 1 + 2 נמצאת מדרגה

אל מגדל מס' 2 מחוברים הרכיבים הבאים :

פנל משחק + קיר טיפוס פלסטיק . (לא קיים גגון)
 בין 2 + 3 יש משטח דריכה .

אל מגדל מס' 3 מחוברים הרכיבים הבאים :

מגלשה פלסטיק ספירלית + קיים גגון במגדל מס' 3 .
 בין מגדל 3 + 4 קיימת גרם מדרגות מפלסטיק

אל מגדל מס' 4 מחוברים הרכיבים הבאים :

בועה שקופה + מגלשת צינור פלסטיק מפותלת + מתקן מעבר ידיים
 סולם מתכת + סולם קשתי (קיים גגון במגדל מס' 4).



נייד 052-6085077 כתובת : הרימון 321 עין הבשור

מייל bareng4u@gmail.com

עמוד 2 מתוך 8



בהמשך תעודת בדיקה מס' 965
גן ציבורי 26 רחוב הגפן 1 דימונה

מתקן מס' 2 : מתקן עלה ורד בעמידה
יצרן המתקן : שעשועים וספורט המתקן הינו עם 2 צמיגים מכל צד





BAR Engineering & Safety Ltd.

בר הנדסה ובטיחות בע"מ
אישורי מהנדס, מתקני משחקים,
ועבודות הנדסה, ת"י 1498

בהמשך תעודת בדיקה מס' 965
גן ציבורי 26 רחוב הגפן 1 דימונה

מתקן מס' 3 - נענוע קפיץ בדמות סירה
יצרן שעשועים וספורט



נייד 052-6085077 כתובת : הרימון 321 עין הבשור
מייל bareng4u@gmail.com
עמוד 4 מתוך 8



בהמשך תעודת בדיקה מס' 965
גן ציבורי 26 רחוב הגפן 1 דימונה

מתקן מס' 4 - נענוע קפיץ בדמות אמבולנס

יצרן המתקן : שעשועים וספורט



מתקן מס' 5 - נענוע קפיץ בדמות מסוק





בהמשך תעודת בדיקה מס' 965
גן ציבורי 26 רחוב הגפן 1 דימונה
מתקן מס' 6 - עלה ורד מיועד ל-2 משתמשים - יצרן שעשועים וספורט
בכל צד של הקורה נמצא צמיג (אשר בולם את מכת הנדנדה)



מתקן מס' 7 - חצובת נדנדה עם מושב קן לציפור
יצרן שעשועים וספורט





בהמשך תעודת בדיקה מס' 965
גן ציבורי 26 רחוב הגפן 1 דימונה
מתקן מס' 8 - חצובת נדנדה עם 2 מושבים עריסה



מתקן מס' 9 - חצובת נדנדה עם 2 מושבים שטוחים





BAR Engineering & Safety Ltd.

בר הנדסה ובטיחות בע"מ
אישורי מהנדס, מתקני משחקים,
ועבודות הנדסה, ת"י 1498

בהמשך תעודת בדיקה מס' 965
גן ציבורי 26 רחוב הגפן 1 דימונה

מתקן מס' 10 – חצובת נדנדה עם מושב קן לציפור

יצרן המתקן : שעשועים וספורט



מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

בכבוד רב,

י. אינגני רפי בן דוד
בודק שנתי למתקני משחק
מ.ר 630.1.07.10
תאריך:
חתימה:

נייד 052-6085077 כתובת : הרימון 321 עין הבשור

מייל bareng4u@gmail.com

עמוד 8 מתוך 8