



תעודת בדיקה מס' 960

פרטי הזמנה

שם המזמין : **גן ציבורי דימונה גן 65**
 מענו : **יוספטל סמוך לבית הספר יוספטל**
 הדוגמא הנבחרת על ידי בא כח המזמין.
 ונבדקה בתאריך : 12.06.24

בדיקה של

4 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה המותקנים בגן ילדים בכתובת
 יוספטל סמוך לבית הספר יוספטל
 הבדיקה בוצעה לפי דרישת המזמין.
 תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.

מהות הבדיקה

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים
 המפורטים להלן:
 חלק 1- "מתקני משחקים : דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה".
 חלק 6- "מתקני משחקים : דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות
 מאזניים ולמתקן נענוע".
 חלק 7- "מתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח לתחזוקה ולתפעול".
 חלק 8- "מתקני משחקים : אתר המשחקים".

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו	תעודה זו מכילה 4 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה
--	--

א. סיכום

1. המתקנים **מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498. התעודה תקפה אך ורק בצירוף בדיקת הולם שהינו בתוקף.
2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו. שים לב התעודה תקינה בתנאי שיש בדיקת הולם תקינה ותקפה .

הערות:

1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים. ילדים עד גיל 3 חייבים בהשגחת מבוגר.
2. כיסוי השטח באתר מתבצע באמצעות : **דשא סינטטי**
3. על מתקני המשחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים.



בהמשך תעודת בדיקה מס' 960

תיאור המתקנים: גן ציבורי – מס' 65 יוספטל סמוך לבית הספר יוספטל

מתקן מס' 1 : מתקן משולב:

מתקן משולב ממתכת בעל 2 מגדלים
 כ"א מהמגדלים ע"ג 4 עמודי מתכת המעוגנים לקרקע.

אל מגדל מס' 1 מחוברים הרכיבים הבאים:

גרם מדרגות + מגלשה פלסטיק ישרה + מנהרת זחילה (למטה מתחת למשטח דריכה)

בין שני המגדלים ישנו גשר ממתכת

אל מגדל מס' 2 מחוברים הרכיבים הבאים:


מגלשה פלסטיק גלית

פנל משחק XO

פנל משחק חשבוניה

קיר טיפוס פלסטיק עם כבל עזר

רשת כבלים





בהמשך תעודת בדיקה מס' 960

גן ציבורי – מס' 65 יוספטל סמוך לבית הספר יוספטל

מתקן מס' 2 : נענוע קפיץ בדמות סוס

יצרן המתקן : פליברן

המתקן הינו ע"ג קפיץ ספירלי



מתקן מס' 3 : מתקן עם 2 מושבים על קפיץ ספירלי + למתקן יש 2 ידיות





בהמשך תעודת בדיקה מס' 960
גן ציבורי – מס' 65 יוספטל סמוך לבית הספר יוספטל

מתקן מס' 4 - ערסל

ע"ג חצובה ממתכת נמצא ערסל המחובר באמצעות שרשראות



מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

בכבוד רב,

י. אינג'י רפי בן דוד
בודק שנתי למתקני משחק
מ.ר 630.1.07.10
תאריך:
חתימה:

נייד 052-6085077 כתובת: הרימון 321 עין הבשור

מייל bareng4u@gmail.com

עמוד 4 מתוך 4