



גן ציבורי מס' 45 – יער בן גוריון – דימונה

תעודה מס' 775

פרטי המזמין

שם המזמין: עיריית דימונה – אגף הנדסה
 מענו: דימונה
 הדוגמא הנבחרת על ידי בא כח המזמין

ונבדקה בתאריך: 11.06.24

בדיקה של

9 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה המותקנים בגן ילדים בפארק שעשועים.
 הבדיקה בוצעה לפי דרישת המזמין
 תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.

מהות הבדיקה

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 14987 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:
 חלק 1 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"
 חלק 2 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"
 חלק 6 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים
 ולמתקן נענוע".
 חלק 7 – "מתקני משחקים – מדריך להתקנה לפיקוח לתחזוקה ולתפעול"

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שבדקו.

סיכום

1. המתקנים מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498
2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
3. הערות:
1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים. ילדים עד גל 3 חייבים בהשגחת מבוגר.
2. כיסוי השטח באתר מתבצע באמצעות **גומי**
3. על מתקני המשחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים.



המשך תעודה מס' 775

תיאור המתקנים

מתקן מס' 1

מתקן משולב בעל מתקן בגובה 95 ס"מ משטח הדריכה עשוי שלב עץ צורת משטח הדריכה בצורת משולש.

המתקן על גבי 3 רגלי עץ בקוטר 6-8 " אל משטח הדריכה מחוברים הרכיבים הבאים:

- מגלשה גלית כפולה מפברגלס.
- גרם מדרגות מעץ עם קונסטרוקציה מתכת ומעקה צינורות מתכת עגולה.
- מגלשה ישרה עגולה שבקצה שלה מותקנת חשבונייה ומצד שמאל של החשבונייה מנהרת זחילה סגורה מפלסטיק.

מתקן מס' 2 - מתקן טלפון

ישנם 2 עמודים במרחק של כ-10 מטר שבקצה כל עמוד מחובר דמוי טלפון.

מתקן מס' 3 – עלה ורד

על גבי קורה מרובעת ישנה קורה אופקית ממתכת שמעליה 2 קורות עץ.
 אל קורת המתכת מחוברים בניצב עמודי מתכת המשמשים לאחיזה בעמוד.
 שני ידיות המתכת מחוברות באמצעות מוט 1 וחצי צול קשתי עם משולשי חיזוק מכל צד.

מתקן מס' 4 – חשבונייה

ישנם 2 עמודים ניצבים לקרקע שביניהם ישנו חלון פלסטיק ובתוך החלון ישנם קורות מתכת ניצבים לעמודים (מקבילים לקרקע) וביניהם עיגולי פלסטיק למשחק.

מתקן מס' 5 – אוטו קפיצי

על גבי ספירלה ישנה דמות אוטו קפיצי מעץ עם הגה מעץ.



המשך תעודה מס' 775

מתקן מס' 6 סוס קפיצי

על קפיץ ספירלי אנכי המעוגן לקרקע מותקן בעזרת ברגי דפינה מתקן נענוע עשוי בדמות סוס, בראש הדמות מותקנים מאחזי יד חצי קשתיים ממתכת ובתחתית הדמות 2 מוטות מקבילים לקרקע המשמשים להשענות רגלי המשתמש.

מתקן מס' 7 – מתח מקבילים

ישנם 2 עמודים מצינור מתכת במרחק של 3 מטר ביניהם, העמודים מחוברים ביניהם באמצעות קורה אופקית, אל הקורה האופקית מחוברים 8 טבעות מתכת במרחק 30 ס"מ האחד מהשני.

מתקן מס' 8 – חשבונייה

ישנם 2 עמודים עגולים ניצבים לקרקע שביניהם ישנו חלון פלסטיק טבתוך החלון ישנם קורות ניצבים לעמודים (מקבילים לקרקע) וביניהם חלקים מפלסטיק בצורת מרובע.

מתקן מס' 9 – מתח מקבילים נמוך

ישנם 4 עמודי עץ בקוטר 6 " הניצבים לקרקע ומסודרים בצורת מלבן כאשר צלע האורכה של המלבן הינה באורך 2 מטר והצלע הקטנה באורך 65 ס"מ.

עמודי העץ בצלע האורכה של המלבן מחוברים בחלקם העליון מצינור מתכת עגול בקוטר 1 וחצי צול.

בברכה,

בר הנדסה ובטיחות בע"מ
 ח.פ. 515359560