



גן ציבורי מס' 55 – גן רימון – דימונה

תעודה מס' 784

פרטי המזמין:

שם המזמין: עיריית דימונה – אגף הנדסה
 מענו: מרכז מסחרי דימונה
 ונבדקה בתאריך 11.06.24

בדיקה של:

3 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה המותקנים בגן ילדים בפארק שעשועים.
 הבדיקה בוצעה לפי דרישת המזמין
 תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 14987 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:
 חלק 1 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"
 חלק 2 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"
 חלק 6 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים
 ולמתקן נענוע".
 חלק 7 – "מתקני משחקים – מדריך להתקנה לפיקוח לתחזוקה ולתפעול"

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שבדקו.

סיכום:

1. המתקנים **מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498
 המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
 הערות:
1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים. ילדים עד גל 3 חייבים בהשגחת מבוגר.
2. כיסוי השטח באתר מתבצע באמצעות - **חול**
3. על מתקני המשחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים.



המשך תעודה מס' 784

תיאור המתקנים : גן ציבורי מס' 55

מתקן מס' 1 – מתקן עלה ורד (D 4534)

על תמך מרכזי מצינורות מתכת המעוגן לקרקע מורכבת מערכת מיסבים קורת מתכת אופקית. בקצות הקורה מותקנים 2 מושבים עם מאחזי יד עגולים ממתכת. בקצות קורת הנדנדה נעוצים בקרקע צמיגים לבלימת מכת הנדנדה בקרקע.

מתקן מס' 2 – מתקן נענוע קפיץ ספיראלי (G 5712)

על קפיץ ספיראלי אנכי המעוגן לקרקע מותקן בעזרת ברגי דפינה מתקן נענוע בדמות סוס. בחלק הקדמי של הדמות קיימים מאחזי ידיים ושלבי דריכה ממתכת. הדמות עשויה חומר פלסטי קשיח.

מתקן מס' 3 – מגלשה

בנוי ממגלשה ישרה מפלסטיק בצבע רדום המעוגנת לקרקע בחלקה התחתון בעזרת תמך מרכזי אנכי מצינור מתכת. בהמשכה קיים סולם שלבים משופע ממתכת ובצידו מאחזי יד ממתכת.

בברכה ,

בר הנדסה ובטיחות בע"מ
 ח.פ. 515359560