



גן ציבורי מס' 39 – רח' "רחבת יונתן" אחרי בלוק 1068 – דימונה

תעודה מס' 769

פרטי המזמין
 שם המזמין: עיריית דימונה – אגף הנדסה
 מענו: דימונה
 נבדקה בתאריך : 11.06.24

בדיקה של

2 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה המותקנים בגן ציבורי ברח' "רחבת יונתן" אחרי בלוק 1068 דימונה.
 הבדיקה בוצעה לפי דרישת המזמין
 תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.

מהות הבדיקה

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 14987 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:
 חלק 1 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"
 חלק 6 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקן נענוע".
 חלק 7 – "מתקני משחקים – מדריך להתקנה לפיקוח לתחזוקה ולתפעול"
 חלק 8 – "מתקני משחקים – אתר משחקים"

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שבדקו.

סיכום

1. המתקנים מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498
 2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
 הערות:
 1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים. ילדים עד גל 3 ח"בים בהשגחת מבוגר.
 2. כיסוי השטח באתר מתבצע באמצעות חול
 3. על מתקני המשחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים.



המשך תעודה מס' 769

מתקן מס' 1 – מתקן משולב ממתכת בעל מגדל אחד

מתקן עשוי ממתכת

משטחי ההליכה מותקנים על 5 רגליים ממתכת המעוגנות לקרקע.

מגדל מס' 1

למגדל קיים גגון מרובע מפח מחורר

מפלוס 1 מרובע בגובה של 103 ס"מ מפני הקרקע

מפלוס 2 מרובע בגובה של 113 ס"מ מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. מגלשה גלית מפברגלס צהובה (מפלוס 2)
2. סולם טיפוס משופע ממתכת (מפלוס 2)
3. קיר טיפוס אינדיאני מפח מחורר (מפלוס 1)

מתקן מס' 2 – מתקן חצובה נדנדה

בנוי על חצובה ממכת המעוגנת לקרקע מותקנים מושבים שטוחים מעץ, המושבים תלויים על שרשראות ומחוברים לקורה האופקית ע"י מערכת מיסוב.

ב ב ר כ ה,

בר הנדסה ובטיחות בע"מ
 ח.פ. 515359560