



## גן ציבורי מס' 38 – גן ציבורי רח' ההגנה בסמוך לבניין 1007 – דימונה

### תעודה מס' 768

פרטי המזמין – עיריית דימונה – אגף הנדסה

מענו: מרכז מסחרי דימונה

ונבדקה בתאריך: 11.06.24

#### בדיקה של

8 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה המותקנים בגן ילדים בפארק שעשועים. ברח' ההגנה סמוך לבניין 1007 דימונה. הבדיקה בוצעה לפי דרישת המזמין תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.

#### מהות הבדיקה

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 14987 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:  
 חלק 1 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"  
 חלק 2 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"  
 חלק 3 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות".  
 חלק 5 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושילוט בדיקה נוספות לסחרחורות".  
 חלק 6 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקן נענוע".  
 חלק 7 – "מתקני משחקים – מדריך להתקנה לפיקוח לתחזוקה ולתפעול"

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שבדקו.

#### סיכום

1. המתקנים מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498.
- המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו. הערות:
1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים. ילדים עד גיל 3 חייבים בהשגחת מבוגר.
2. כיסוי השטח באתר מתבצע באמצעות – גומי.
3. על מתקני המשחקים חלה חובת תו תקן. בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים.



## המשך תעודה מס' 768

### תיאור המתקנים : גן ציבורי מס' 38

#### מתקן מס' 1 – מתקן נדנדה

על חצובת מתכת המעוגנת לקרקע מותקנים 2 מושבים שטוחים מתוצרת EWABECKANN המושבים תלויים על שרשראות תילוי ומחוברים לקורה האופקית העליונה ע"י מערכת מיסוב.

#### מתקן מס' 2 – מתקן נדנדה

על חצובת מתכת המעוגנת לקרקע מותקנים 2 מושבים שטוחים מתוצרת EWABECKANN המושבים תלויים על שרשראות תילוי ומחוברים לקורה האופקית העליונה ע"י מערכת מיסוב.

#### מתקן מס' 3 – עלה ורד לשניים

על תמך מרכזי ממתכת מעוגן לקרקע על מערכת מסביב קורת מתכת עגולה במצב אופקי כאשר בקצות הקורה מותקנים 2 מושבים מפלסטיק (אחד בכל צד) עם מאחזי יד עגולים ממתכת. בקצות קורת הנדנדה נעוצים בקרקע צמיגים לבלימת מכת הנדנדה בקרקע.

#### מתקן מס' 4 – עלה ורד לשניים

על תמך מרכזי ממתכת מעוגן לקרקע מורכבת על מערכת מסביב קורת מתכת עגולה במצב אופקי כאשר בקצות הקורה מותקנים 2 מושבים מפלסטיק (אחד בכל צד) עם מאחזי יד עגולים ממתכת. בקצות קורת הנדנדה נעוצים בקרקע צמיגים לבלימת מכת הנדנדה בקרקע.

#### מתקן מס' 5 – מתקן נענוע – הפיץ ספיראלי

על קפיץ ספיראלי אנכי המעוגן לקרקע בעזרת ברגי דפינה מתקן 0.10. בחלק הקדמי של הדמות קיימים מאחזי יד ושלבי דריכה ממתכת. הדמות עשויה חומר פלסטי קשיח.

#### מתקן מס' 6 – מתקן נענוע – הפיץ ספיראלי

על קפיץ ספיראלי אנכי המעוגן לקרקע בעזרת ברגי דפינה מותקן דמות 0.10. בחלק הקדמי של הדמות קיימים מאחזי יד ושלבי דריכה ממתכת. הדמות עשויה חומר פלסטי קשיח.

#### מתקן מס' 7 – מתקן מגלשה על מנהרת זחילה

בנוי ממגלשה ישרה מפברגלס המעוגנת לקרקע בחלקה התחתון בעזרת תמך אנכי מצינור מתכת. לחלקה העליון מחוברת מנהרת זחילה מחבית מחוררת פתוחה מחוברת למסגרת, בהמשכה קיים סולם שלבים משופע ממתכת ובצידו מאחזי יד ממתכת.



## המשך תעודת בדיקה מס' 768

### גן ציבורי מס' 38 רחוב ההגנה

#### מתקן מס' 8 - מתקן מגלשה עם מנהרת זחילה

בנוי ממגלשה ישרה מפייברגלס המעוגנת לקרקע בחלקה התחתון בעזרת תמך אנכי מצינור מתכת. לחלקה העליון מחוברת מנהרת זחילה מחבית מחוררת פתוחה המחוברת למסגרת בהמשכה קיים סולם שלבים משופע ממתכת ובצידו מאחזי יד ממתכת.

ב ב ר כ ה ,

בר הנדסה ובטיחות בע"מ  
ח.פ. 515359560