



גן ציבורי מס' 49 – ברחוב הרצל – דימונה

תעודה מס' 778

פרטי המזמין:

שם המזמין: עיריית דימונה – אגף הנדסה

מענו: מרכז מסחרי דימונה

ונבדקה בתאריך: 11.06.24

בדיקה של:

2 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה המותקנים בגן ילדים בפארק שעשועים.
 הבדיקה בוצעה לפי דרישת המזמין
 תיאור המתקנים בהמשך תעודה זו.

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 14987 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:
 חלק 1 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"
 חלק 2 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"
 חלק 6 – "מתקני משחקים – דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים
 ולמתקן נענוע".
 חלק 7 – "מתקני משחקים – מדריך להתקנה לפיקוח לתחזוקה ולתפעול"

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שבדקו.

סיכום:

1. המתקנים **מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498
- המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
- הערות:
1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים. ילדים עד גל 3 חייבים בהשגחת מבוגר.
2. כיסוי השטח באתר מתבצע באמצעות - **חול**
3. על מתקני המשחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים.



המשך תעודה מס' 778

תיאור המתקנים : גן ציבורי מס' 49

מתקן מס' 1 – מתקן משולב

ישנם 2 מגדלים ע"ג 4 עמודים 3" ומשטח דריכה מפח מחורר.
 מגדל 1 ע"ג 4 עמודים 3" ובגובה 100 ס"מ מפני הקרקע.
 מגדל 2 ע"ג 4 עמודים עגולים 3" ובגובה 85 ס"מ מפני הקרקע.
 מגדל 1 ומגדל 2 מחוברים ע"י מנהרת זחילה מפח מחורר ובאורך 2 מטר.

אל מגדל 1 מחוברים הרכיבים הבאים:

1. מגלשה ישרה כחולה מפלסטיק.
2. סולם שלבים משופע ממתכת.
3. קיר טיפוס אינדיאני מפח מחורר + שרשרת.

אל מגדל 2 מחוברים הרכיבים הבאים:

1. עמוד גליה ספיראלי ממתכת.
 2. מגלשה ישרה אדומה מפלסטיק.
 3. סולם שלבים משופע ממתכת.
- גגונים של מגדל 1 ו-2 הינם פרמידיים מפלסטיק קשיח.

מתקן 2 – מתקן עלה ורד

על תמך מרכזי מצינורות מתכת (מעוגן לקרקע) מורכבת על מערכת מסבים קורת מתכת אופקית בקצות הקורה מותקנים 4 מושבים עם מאחזי יד עגולים ממתכת בקצות קורת הנדנדה נעוצים בקרקע צמיגים לבלימת מכת הנדנדה בקרקע.

בברכה ,

בר הנדסה ובטיחות בע"מ
 ח.פ. 515359560